




**SOPRALLUOGO: D.D.S. di Caluso – Scuola Primaria di Tonengo**

DATA: 10/02/2015

<b>N°</b>	<b>RISCHI</b>	<b>FOTO</b>
<b>01</b>	Manca cartello “Punto di raccolta” su cortile retro scuola.	
<b>02</b>	Cornicioni sottotetto e tapparelle richiedono manutenzione	
<b>03</b>	Soffitti monitorati con vetri. Si richiede certificato di idoneità statica firmata da professionista abilitato	

- 04** Si richiedono inoltre:
- certificati di verifica periodica della messa a terra
  - certificati conformità impianti termici e elettrici
  - Richiesta manutenzione e certificazioni Servoscala CETECO
- 05** Si ripropone richiesta di realizzazione nr. 2 bagni in più per personale e bambini.