




SOPRALLUOGO: D.D.S. di Caluso – Scuola Infanzia di Mazzè

DATA: 10/02/2015

N°	RISCHI	FOTO
01	Vista generale dell'edificio	
02	Problema gocciolamento e distacco neve dalla copertura: probabile mancanza dei fermaneve o posizionamento troppo vicino alla gronda.	
03	Plafoniere e tubi di ventilazione/aerazione: programmare verifiche periodiche semestrali	

04	programmare verifiche periodiche semestrali dei cavidotti di ventilazione	
05	Richiesta sostituzione vetro con nuovo antisfondamento. Il vetro rotto era stato temporaneamente sistemato con pellicola.	

- 06** Si richiedono inoltre:
- certificati di verifica periodica della messa a terra
 - certificati conformità impianti termici e elettrici