






**SOPRALLUOGO: D.D.S. di Caluso – Scuola Primaria di Mazzè**

DATA: 10/02/2015

N°	RISCHI	FOTO
<b>01</b>	Vista generale dell'edificio	
<b>02</b>	Programmazione pulizia filtri aerotermi con rilascio certificato con data manutenzione.	
<b>03</b>	LOCALI MENSA: Richiesta zanzariera a norma nei locali mensa.	

<b>04</b>	<b>LOCALI MENSA:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Manca cassetta di primo soccorso a norma</li><li>- Il frigorifero è posizionato in area non idonea</li><li>- Presenza di pareti scrostate per presenza umidità</li></ul>	
<b>05</b>	Il servizio igienico del personale mensa è privo di aerazione (rotta) e con presenza di caldaia (verificare aerazioni e ventilazione) Si richiede copia certificati di conformità caldaia	

**06** Si richiede verifica dei solai, verifica antisfondellamento, con rilascio di certificato di idoneità statica.